



COMUNE DI VILLAR PELLICE

REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PIANO REGOLATORE COMUNALE

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I. METROPOLITANA DI TORINO

redatta ai sensi della L.R. n° 3 / 2013

PROPOSTA TECNICA DEL
PROGETTO PRELIMINARE

Oggetto dell'Elaborato

CRONOPROGRAMMA

Elaborato n°

1.02

DATA

OTTOBRE 2018

Il Progettista incaricato

Arch. Manfredi Luca - Via Volta 3 10062 - Luserna San Giovanni - 0121- 901011

Il Sindaco del Comune di Villar Pellice

COMUNE di VILLAR PELLICE



ANALISI SPECIFICA DELLE AREE INSERITE IN CLASSE IIIB2

OROGRAFIA	LOCALIZZAZIONE	PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA	INTERVENTI DI RIASSETTO (TIPOLOGIA DI INTERVENTO)
SINISTRA OROGRAFICA TORRENTE PELLICE	<i>BORGATA GARNIER RIO SAUTOREGLIA</i>	Ricadono in classe IIIB2 i lotti edificati posti sul conoide attivo del Rio Sautoreglia (codice conoide Cab2-03) ;	Periodico monitoraggio e manutenzione delle opere idrauliche realizzate nell'area del conoide ; realizzazione di canale scolmatore ;
	<i>CONCENTRICO RIO COMBETTE</i>	Parte della porzione centrale del concentrico ubicata all'interno dell'area di conoide attivo del Rio Combette (codice conoide Cab2-06) ;	Periodico monitoraggio e manutenzione delle opere idrauliche realizzate nell'area del conoide e adeguamento attraversamento insufficiente ;
	<i>CIMITERO</i>	La porzione occidentale dell'area cimiteriale ricade in area di dissesto attivato dall'evento alluvionale del maggio 1977;	Monitoraggio versante ed eventualmente interventi di consolidamento ;
	<i>BORGATA TEYNAUD RIO CUMBALOT</i>	Processi di dinamica che possono interessare il Rio Cumbalot (codice conoide Cam 1-10	Adeguamento attraversamenti insufficienti e realizzazione opere di trattenuta a monte ;

DESTRA OROGRAFICA TORRENTE PELLICE	<i>LOCALITA' FIENMINUTO</i>	La porzione orientale della Borgata Fienminuto è ubicata all'interno del conoide attivo dalla Lioussa (codice conoide Cae1-17)	Opere antierosive al piede della scarpata ;
	<i>SETTORE A VALLE DI PODIO TALMON</i>	Edifici inseriti in area di conoide attivo (codice conoide Cam 1- 19)	Sistemazione tratto a monte e realizzazione opera di trattenuta ;

COMUNE di VILLAR PELLICE



ANALISI SPECIFICA DELLE AREE INSERITE IN CLASSE IIIB3

OROGRAFIA	LOCALIZZAZIONE	PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA	INTERVENTI DI RIASSETTO (TIPOLOGIA DI INTERVENTO)
-----------	----------------	---------------------------------	--

SINISTRA OROGRAFICA TORRENTE PELLICE	<i>LOCALITA' PIANTA'</i>	Area marginale colpita da processi attivi durante l'evento alluvionale del 2008 ;	Monitoraggio e manutenzione interventi di sistemazione versante ed eventuali ulteriori opere di consolidamento ;
	<i>BORGATA GARNIER RIO SAUTOREGLIA</i>	Area edificata in corrispondenza del lembo sinistro del Rio Sautoreglia (codice Cab2-03) ;	Periodico monitoraggio e manutenzione delle opere di sistemazione idraulica realizzate nell'area del conoide ; realizzazione canale scolmatore
	<i>LOCALITA' MARS</i>	Nucleo edificato a nord ovest del concentrico posto ai piedi di settori di notevole acclività e instabilità ;	Monitoraggio versante ed , eventualmente interventi di consolidamento ;

	<i>BORGATA GARIN RIO CASSAROT</i>	Edifici presenti sul lembo sinistro del conoide del Rio Cassarot (codice conoide Cae1-05) , coinvolto da processi di riattivazione durante evento alluvionale del 2008 ;	Periodico monitoraggio e manutenzione delle opere di sistemazione idraulica realizzate nell'area del conoide ;completamento delle opere
	<i>CONCENTRICO RIO COMBETTE</i>	Porzione del concentrico localizzata nel settore centrale del conoide del Rio Combette (codice conoide (Cab2-06);	Periodico monitoraggio e manutenzione delle opere di sistemazione idraulica realizzate nell'area del conoide e adeguamento attraversamento insufficiente ;
	<i>CONCENTRICO AREA MUNICIPIO E SCUOLA COMUNALE</i>	Settore soggetto a dissesto gravitativo di versante (soil slip) attivatosi nell'evento alluvionale del maggio 2008) ;	Monitoraggio versante ed , eventualmente interventi di consolidamento ; manutenzione delle opere di trattenuta e di regimazione delle acque realizzate ;
	<i>BORGATA TEYNAUD RIO CARIROL</i>	Settore della Borgata Teynaud localizzata presso il settore apicale e mediano del conoide del Rio Carirol (codice Cab2-09) recentemente interessato dai fenomeni di dissesto durante l'evento alluvionale del maggio 2008	Sistemazione del tratto canalizzato del rio (da riportare a giorno) , adeguamento attraversamenti stradali e manutenzione delle opere di trattenuta realizzate ;
	<i>EDIFICI SPARSI RIO CUMBALOT</i>	Fabbricato posto presso il conoide del Rio Cumbalot (codice Cam1-10)	Rifacimento attraversamenti stradali e opere di trattenuta a monte

DESTRA OROGRAFICA TORRENTE PELLICE	<i>EDIFICI SPARSI COMBA LIOUSSA</i>	Edifici posti lungo la strada comunale che risale il lembo destro del conoide della Comba Lioussa (Cs 16) in prossimità di un canale di deflusso abbandonato ;	Monitoraggio opere di difesa laterale in sponda destra ed eventuale potenziamento delle stesse ;
---	---	--	--