



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Torrente Carofrate - località Vallone Carofrate , Villar Pellice (Torino)

Bacino Idrografico:	Pellice	Sezione CTR:	172150
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	1900	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	800
Dislivello (m):	1100	Lunghezza reale (m):	2150
Sito valanghivo n°	26_Z_TO	Sito ASTV	44_36
Tavola cartografica	Val Pellice	Tavola ASTV	Bobbio Pellice
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 10 - 30 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Canalone	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	38	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	23
Substrato	Roccia affiorante Pascolo con rocce affioranti	Substrato	Corso d'acqua senza vegetazione ripariale Corso d'acqua con vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	Nel canalone	Tipologia	Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		Bosco	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
17 dicembre 1960	Bosco	Mod.7 Aineva	Non disponibile
dicembre 2008	Nessun danno	Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	- Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	- 1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Torrente Rigard - località Vallone Rospard , Villar Pellice (Torino)

Bacino Idrografico:	Pellice, Rospard	Sezione CTR:	172140
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2000	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1200
Dislivello (m):	800	Lunghezza reale (m):	1400

Sito valanghivo n°	27_Z_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Pellice	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Impluvio	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	38	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	34
Substrato	Pascolo con rocce affioranti	Substrato	Corso d'acqua senza vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	Nel canalone	Tipologia	Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	Nessun danno		Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
dicembre 2008	Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti

Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998
-------------------	----------------------	----------------------------	------



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Comba Rospard - località Vallone Rospard , Villar Pellice (Torino)

Bacino Idrografico:	Pellice, Rospard	Sezione CTR:	172140
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2180	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1020
Dislivello (m):	1160	Lunghezza reale (m):	2850

Sito valanghivo n°	28_Z_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Pellice	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	40	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	24
Substrato	Roccia affiorante Pascolo con rocce affioranti	Substrato	Corso d'acqua senza vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	Nel canalone	Tipologia	Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	Nessun danno		Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
dicembre 2008	Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti

Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998
-------------------	----------------------	----------------------------	------



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Rocca Fautet - località Vallone di Subiasco , Villar Pellice (Torino)

Bacino Idrografico:	Pellice	Sezione CTR:	172140
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2080	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	948
Dislivello (m):	1132	Lunghezza reale (m):	2480
Sito valanghivo n°	29_Z_TO	Sito ASTV	43_36
Tavola cartografica	Val Pellice	Tavola ASTV	Bobbio Pellice
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 10 - 30 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	38	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Ovest	Inclinazione media	32
Substrato	Pascolo con rocce affioranti Detrito di falda (ghiaione)	Substrato	Pascolo con rocce affioranti Corso d'acqua con vegetazione ripariale Canale in bosco misto

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	Nel bosco Nel canalone	Tipologia	Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		Rotabili Bosco Malghe	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
18 dicembre 1960	Malghe Bosco	Mod.7 Aineva	Non disponibile
dicembre 2008	Rotabili	Note generali	Nel 1960 arredo' danni notevoli al bosco e distrusse due stalle

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Colle Chiot del Cavallo - località Vallone di Subiasco , Villar Pellice (Torino)

Bacino Idrografico:	Pellice	Sezione CTR:	172140
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2180	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1280
Dislivello (m):	900	Lunghezza reale (m):	1930

Sito valanghivo n°	30_Z_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Pellice	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	36	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	29
Substrato	Pascolo con rocce affioranti	Substrato	Corso d'acqua senza vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	Nel canalone	Tipologia	Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	Nessun danno		Rotabili

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
dicembre 2008	Rotabili	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti

Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998
-------------------	----------------------	----------------------------	------



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Col Pejroun - località Vallone di Subiasco , Villar Pellice (Torino)

Bacino Idrografico:	Pellice	Sezione CTR:	172140
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2130	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1320
Dislivello (m):	810	Lunghezza reale (m):	1980
Sito valanghivo n°	31_Z_TO	Sito ASTV	42_34
Tavola cartografica	Val Pellice	Tavola ASTV	Punta Cialancia
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	42	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	30
Substrato	Arbusteto Pascolo con rocce affioranti	Substrato	Corso d'acqua senza vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	Nel fondovalle Nel corso d'acqua	Tipologia	Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		Rotabili	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
28 marzo 1935	Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non disponibile
marzo 1969	Rotabili	Note generali	
dicembre 2008	Nessun danno		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Cima Pejroun - località Vallone di Subiasco , Villar Pellice (Torino)

Bacino Idrografico:	Pellice	Sezione CTR:	172140
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2500	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1400
Dislivello (m):	1100	Lunghezza reale (m):	2240
Sito valanghivo n°	32_Z_TO	Sito ASTV	41_34
Tavola cartografica	Val Pellice	Tavola ASTV	Punta Cialancia
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Tortuoso con diramazioni
Inclinazione media	38	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	28
Substrato	Pascolo con rocce affioranti Roccia affiorante	Substrato	Corso d'acqua senza vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	Nel fondovalle Nel corso d'acqua	Tipologia	Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	Nessun danno		Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1969	Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non disponibile
dicembre 2008	Nessun danno	Note generali	

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti

Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998
-------------------	----------------------	----------------------------	------



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Punta Cornour - località Vallone di Subiasco , Villar Pellice (Torino)

Bacino Idrografico:	Pellice	Sezione CTR:	172140
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2600	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1500
Dislivello (m):	1100	Lunghezza reale (m):	2370
Sito valanghivo n°	33_Z_TO	Sito ASTV	40_34
Tavola cartografica	Val Pellice	Tavola ASTV	Punta Cialancia
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	40	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	28
Substrato	Pascolo con rocce affioranti Roccia affiorante	Substrato	Corso d'acqua senza vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	Nel fondovalle Nel corso d'acqua	Tipologia	Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	Nessun danno		Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
febbraio 1969	Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non disponibile
dicembre 2008	Nessun danno	Note generali	

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti

Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998
-------------------	----------------------	----------------------------	------



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Punta Pioiset - località Vallone di Subiasco , Bobbio Pellice (Torino)

Bacino Idrografico:	Pellice	Sezione CTR:	172140
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2400	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1420
Dislivello (m):	980	Lunghezza reale (m):	1960

Sito valanghivo n°	34_Z_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Pellice	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	42	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Est	Inclinazione media	27
Substrato	Pascolo con rocce affioranti Arbusteto	Substrato	Corso d'acqua con vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	Nel corso d'acqua	Tipologia	Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	Nessun danno		Bosco

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
2009	Bosco	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	Scesa nel 2009, non si conosce la data certa dell'evento

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Costa Sandron - località Vallone di Subiasco , Bobbio Pellice (Torino)

Bacino Idrografico:	Pellice	Sezione CTR:	172140
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2050	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1250
Dislivello (m):	800	Lunghezza reale (m):	1400
Sito valanghivo n°	35_Z_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Pellice	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Rettilineo
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	38	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Est	Inclinazione media	28
Substrato	Pascolo con rocce affioranti Arbusteto	Substrato	Corso d'acqua con vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	Nel fondovalle Nel corso d'acqua	Tipologia	Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	Nessun danno		Bosco

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
2009	Bosco	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	Scesa nel 2009, non si conosce la data certa dell'evento

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Rocca Ciabert - località Vallone di Subiasco , Bobbio Pellice (Torino)

Bacino Idrografico:	Pellice	Sezione CTR:	172140
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	1600	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	948
Dislivello (m):	652	Lunghezza reale (m):	1280
Sito valanghivo n°	36_Z_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Pellice	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	42	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Est	Inclinazione media	27
Substrato	Pascolo con rocce affioranti	Substrato	Corso d'acqua con vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	Nel fondovalle Nel corso d'acqua	Tipologia	Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	Nessun danno		Bosco

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
2009	Bosco	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	Scesa nel 2009, non si conosce la data certa dell'evento

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Case Carbonieri - località Vallone dei Carbonieri , Bobbio Pellice (Torino)

Bacino Idrografico:	Pellice, Carbonieri	Sezione CTR:	190020
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	1720	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	940
Dislivello (m):	780	Lunghezza reale (m):	1560

Sito valanghivo n°	81_Z_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Pellice	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Entro il limite del bosco	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	48	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Est	Inclinazione media	28
Substrato	Lariceto Pascolo con rocce affioranti	Substrato	Corso d'acqua senza vegetazione ripariale Canale in bosco di conifere

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	Nel fondovalle Nel corso d'acqua In zone edificate	Tipologia	Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		Fabbricati civili Bosco Rotabili Persone travolte	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
gennaio 1885	Fabbricati civili Persone travolte	Mod.7 Aineva	Non disponibile
dicembre 2008	Rotabili Bosco	Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		gennaio 1885	La lanterna pinerolese 24-01-1885
Rilevatore	- Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	- 1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Case Crosetta - località Vallone dei Carbonieri , Bobbio Pellice (Torino)

Bacino Idrografico:	Pellice, Carbonieri	Sezione CTR:	190020
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	1900	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1020
Dislivello (m):	880	Lunghezza reale (m):	1870
Sito valanghivo n°	82_Z_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Pellice	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Fra le creste e il limite del bosco	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	36	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Est	Inclinazione media	24
Substrato	Lariceto Pascolo con rocce affioranti	Substrato	Corso d'acqua con vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	Nel fondovalle Nel corso d'acqua In zone edificate	Tipologia	Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	Fabbricati civili		Persone travolte Bosco Rotabili

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
16 marzo 1916	Persone travolte	Mod.7 Aineva	Non disponibile
dicembre 2008	Bosco Rotabili	Note generali	

FOTO		FONTI	
	Non presenti	16 marzo 1916	La lanterna pinerolese 25-03-1916 La gazzetta del popolo 21-03-1916 L'eco del Chisone 25-03-1916
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Punta Pleng - località Vallone dei Carbonieri , Bobbio Pellice (Torino)

Bacino Idrografico:	Pellice, Carbonieri	Sezione CTR:	190010
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2500	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1200
Dislivello (m):	1300	Lunghezza reale (m):	3740
Sito valanghivo n°	83_Z_TO	Sito ASTV	12_36
Tavola cartografica	Val Pellice	Tavola ASTV	Bobbio Pellice
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	40	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	20
Substrato	Detrito di falda (ghiaione) Roccia affiorante Pascolo con rocce affioranti	Substrato	Arbusteto Corso d'acqua senza vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	Nel fondovalle Nel corso d'acqua	Tipologia	Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		Rotabili Bosco	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
aprile 1969	Bosco	Mod.7 Aineva	10.05.1969
10 maggio 1969	Rotabili	Note generali	Nel 1969 ha invaso la strada Bobbio - rif.Barbara
dicembre 2008	Bosco Rotabili		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Comba della Gianna - località Vallone dei Carbonieri , Villar Pellice (Torino)

Bacino Idrografico:	Pellice, Carbonieri	Sezione CTR:	190060
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2100	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1560
Dislivello (m):	540	Lunghezza reale (m):	1450

Sito valanghivo n°	92_Z_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Pellice	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Entro il limite del bosco	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	40	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	25
Substrato	Lariceto	Substrato	Corso d'acqua senza vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	Nel canalone	Tipologia	Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	Bosco		Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
dicembre 2008	Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti

Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998
-------------------	----------------------	----------------------------	------



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Rocca Bianca - località Vallone dei Carbonieri , Villar Pellice (Torino)

Bacino Idrografico:	Pellice, Carbonieri	Sezione CTR:	190060
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2150	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1700
Dislivello (m):	450	Lunghezza reale (m):	1050
Sito valanghivo n°	93_Z_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Pellice	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Entro il limite del bosco	Profilo	Rettilineo
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	36	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	29
Substrato	Lariceto	Substrato	Corso d'acqua senza vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	In zone edificate Nel fondovalle	Tipologia	Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	Fabbricati civili		Malghe

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
dicembre 2008	Malghe	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Punta Sea Bianca - località Vallone dei Carbonieri , Villar Pellice (Torino)

Bacino Idrografico:	Pellice, Carbonieri	Sezione CTR:	190060
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2700	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1700
Dislivello (m):	1000	Lunghezza reale (m):	3350
Sito valanghivo n°	94_Z_TO	Sito ASTV	7_38
Tavola cartografica	Val Pellice	Tavola ASTV	Monte Viso
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	36	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Nord-Ovest	Inclinazione media	26
Substrato	Detrito di falda (ghiaione) Roccia affiorante	Substrato	Canale in bosco di conifere Arbusteto Corso d'acqua senza vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	Nel corso d'acqua Lungo il versante	Tipologia	Assenti
Note	Nella conca presso le grange Della Gianna	Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		Malghe	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
marzo 1969	Nessun danno	Mod.7 Aineva	31.03.1993
aprile 1993	Malghe	Note generali	Scesa nel 2009, non si conosce la data certa dell'evento
2009	Nessun danno		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Punta Maccia - località Vallone dei Carbonieri , Villar Pellice (Torino)

Bacino Idrografico:	Pellice, Carbonieri	Sezione CTR:	190060
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2380	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1680
Dislivello (m):	700	Lunghezza reale (m):	2210
Sito valanghivo n°	95_Z_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Pellice	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	34	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Nord-Ovest	Inclinazione media	20
Substrato	Pascolo con rocce affioranti	Substrato	Prato/pascolo Canale in bosco di conifere

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	Alla base del versante Nel corso d'acqua	Tipologia	Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	Malghe Bosco Fabbricati civili		Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
2009	Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	Scesa nel 2009, non si conosce la data certa dell'evento

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	- Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	- 1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Case Cialance - località Vallone dei Carbonieri , Villar Pellice (Torino)

Bacino Idrografico:	Pellice, Carbonieri	Sezione CTR:	190020
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	1900	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1340
Dislivello (m):	560	Lunghezza reale (m):	1280
Sito valanghivo n°	96_Z_TO	Sito ASTV	6_36
Tavola cartografica	Val Pellice	Tavola ASTV	Bobbio Pellice
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Entro il limite del bosco	Profilo	Rettilineo
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	38	Morfologia	Pendio aperto
Esposizione media	Nord-Ovest	Inclinazione media	27
Substrato	Arbusteto	Substrato	Arbusteto Canale in bosco di conifere

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	Nel corso d'acqua Nel fondovalle In zone edificate	Tipologia	Rastrelliere o ponti da neve
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		Bosco Rotabili Malghe	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1917	Malghe	Mod.7 Aineva	Non disponibile
18 dicembre 1960	Bosco	Note generali	Nel 1917 deborda e distrugge le grange Cialance e Giaven che, ricostruite, furono di nuovo distrutte qualche anno dopo. Scesa nel 2009, non si conosce la data certa dell'evento
marzo 1969	Rotabili		
2009	Bosco		

FOTO		FONTI	
Numero fotografie collegate: 2		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Le Garbasse - località Vallone della Ciabraressa , Villar Pellice (Torino)

Bacino Idrografico:	Pellice, Carbonieri	Sezione CTR:	190020
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2200	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1250
Dislivello (m):	950	Lunghezza reale (m):	1950
Sito valanghivo n°	97_Z_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Pellice	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Entro il limite del bosco	Profilo	Rettilineo
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	45	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	26
Substrato	Lariceto Prato/pascolo utilizzato	Substrato	Corso d'acqua con vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	Nel canalone Nel corso d'acqua	Tipologia	Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		Bosco	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
2009	Bosco	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	Scesa nel 2009, non si conosce la data certa dell'evento

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Bric Piatta Soglia - località Vallone della Ciabraressa , Villar Pellice (Torino)

Bacino Idrografico:	Pellice, Carbonieri	Sezione CTR:	190060
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2600	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1730
Dislivello (m):	870	Lunghezza reale (m):	2200
Sito valanghivo n°	98_Z_TO	Sito ASTV	5_38
Tavola cartografica	Val Pellice	Tavola ASTV	Monte Viso
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	45	Morfologia	Pendio aperto
Esposizione media	Nord	Inclinazione media	25
Substrato	Detrito di falda (ghiaione) Roccia affiorante	Substrato	Detrito di falda (ghiaione) Arbusteto

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	In zone edificate Lungo il versante	Tipologia	Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	Fabbricati civili		Bosco Malghe Rotabili

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1969	Bosco	Mod.7 Aineva	Non disponibile
2009	Malghe Rotabili	Note generali	Scesa nel 2009, non si conosce la data certa dell'evento

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	- Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	- 1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Monte Frioland - località Vallone della Ciabraressa , Villar Pellice (Torino)

Bacino Idrografico:	Pellice, Carbonieri	Sezione CTR:	190060
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2700	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1740
Dislivello (m):	960	Lunghezza reale (m):	2450
Sito valanghivo n°	99_Z_TO	Sito ASTV	4_36
Tavola cartografica	Val Pellice	Tavola ASTV	Bobbio Pellice
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 10 - 30 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	45	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Nord-Ovest	Inclinazione media	25
Substrato	Detrito di falda (ghiaione) Roccia affiorante	Substrato	Detrito di falda (ghiaione) Arbusteto

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	Lungo il versante Nel fondovalle	Tipologia	Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		Bosco	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
febbraio 1969	Bosco	Mod.7 Aineva	Non disponibile
2009	Nessun danno	Note generali	Scesa nel 2009, non si conosce la data certa dell'evento

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998